

## **PRODUKTINFORMATION**

PC Serviceinterface für USB-Anschluss

**FBI1200** 


## Verwendung

Das FBI1200 ist ein Serviceinterface für die Ankopplung eines PC / Laptop (über eine USB-Schnittstelle) an eine TCS:BUS-Anlage.

# Lieferumfang

- 1 x PC Serviceinterface FBI1200
- 1 x CD: TCS Software
- 1 x Produktinformation
- 1 x USB-Kabel für PC, 1 m lang
- 1 x Westenkabel 1:1, 2 m lang
- 1 x Westerndose einfach, 8polig, Aufputz
- 1 x:BUS-Verbindungskabel
- 1 x Leiterplatte TCSK-Anschlussplatine
- 1 x Kabelkonfektion, 4adrig
- 1 x Hörer PSI


## Geräteübersicht



2 06/2010

### Inbetriebnahme

#### Anschlussschema



### Wichtige Hinweise


- Für den Betrieb eines FBI1200 ist unbedingt ein Systemtreiber notwendig.
   Wurde kein Treiber installiert, dann funktioniert das Interface nicht, auch wenn die entsprechende TCS Software auf dem PC installiert wurde.
- Die USB-Schnittstelle wird ab Betriebssystem Windows 98 SE unterstützt. Ältere Windows-Versionen (z.B. Win95 oder Win98) sind für den Einsatz des FBI1200 nicht geeignet.
- Das FBI1200 kann an USB1.1 und USB2.0 Schnittstellen betrieben werden.
- Das USB-Kabel darf nicht länger als 2 m sein.
- Das FBI1200 darf beim ersten Mal erst angeschlossen werden, wenn der PC bereits hochgefahren ist.

3 06/2010

### Installieren des Treibers

- 1. Starten Sie Windows auf Ihrem PC.
- Laden Sie den aktuellen Treiber für die virtuelle COM-Schnittstelle herunter. (auf unserer Internetseite: http://www.tcsag.de/wDeutsch/pages/downloads/Software\_Treiber.php, USB-Treiber, Download).
- 2. Starten Sie die Setup-Datei

Die Treiber und der virtuelle COM-Schnittstelle werden installiert. Warten Sie, bis die Console (Abb.) sich wieder geschlossen hat.



- 3. Schließen Sie das FBI1200-0000 mit dem USB-Kabel an die USB-Schnittstelle Ihres PC gemäß Anschlussschema an (siehe S. 2).
- 6. Schließen Sie das FBI1200-0000 an den TCS:BUS mit dem BUS-Verbindungskabel an (siehe S. 2).

### Hörer anschließen

Wollen Sie zu Servicezwecken eine Sprechverbindung herstellen, schließen Sie den Telefonhörer an die dafür vorgesehene Klinkenbuchse an.

FAQ		
Fehlerbild	Mögliche Ursache	Unser Lösungsvorschlag
Das FBI1200 wird am PC nicht erkannt.	Die virtuellen COM-Port- Treiber zum FBI1200 kom- men nicht mit allen Blue- tooth-Kommunika- tionsanschlüssen zurecht.	<ol> <li>Windows Systemsteuerung öffnen, System, Reiter Hardware, Gerätemanager öffnen.</li> <li>Anschlüsse aufklappen, rechten Mausklick auf Bluetooth- Kommunikationsanschluss (COMx), deaktivieren.</li> </ol>

4 06/2010

## **Service**

Fragen richten Sie bitte an unsere
TCS HOTLINE 04194/ 9 88 11 88

#### Hauptsitz

TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin Tel.: 03933/879910, FAX: 03933/879911, www.tcsag.de