

Information zur Installation und Version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“  
Indication for installation and version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“

## History PCSW2000

Installation Rufzentrale v1.5.3:

+++++

14.05.2014 - neues Setup erstellt mit Innosetup 5.2.4  
- besteht aus Configuration.exe Version 1.3.5 und  
CallControlCentre.exe  
Version 1.5.3  
- VideoOCX.ocx und VideoOCXTools.ocx entfernt  
- ieframe.dll und msstdfmt.dll hinzugefügt  
- Datenbankdatei TCSDATA.mdb aktualisiert

Setup Version 1.3.5:

\*\*\*\*\*

01.07.2013 - Berechtigungsstufe Supervisor lässt sich deaktivieren (Mantis-ID  
528)  
--> Zugriff auf Checkbox deaktiviert

27.06.2013 - "Legt man Datensätze in einer Gruppe „Parkhaussprechstellen“  
an, kann  
man diese mit den Auslösebedingungen „Türruf“ oder  
„Steuerfunktion“  
anlegen. Beim Anlegen als Türruf funktioniert der Anruf aber nicht."  
--> Auslösebedingungen „Türruf“ entfernt

Rufzentrale Version 1.5.3:

-----

18.07.2013 - fehlendes Putzprotokoll bei GFA-Durchsage (Mantis-ID 1152):  
korrigiert --> bei Alarmdurchsage und bei den Betreuten Wohnen-  
Funktionen  
Durchsage/Mithören Protokoll 3000 hinzugefügt

Information zur Installation und Version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“  
Indication for installation and version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“

16.07.2013 - die Bedienung des Wechselsprechen in die Wohnung ist sehr langsam (Mantis-ID 1269): korrigiert --> Protokoll für Achtungston entfernt

04.07.2013 - Bei Nutzung des Etagentasters am TTI2 ohne Rufauswahl bzw. bei Auswahl eines Eintrags ohne Vernüpfung eines regulären Geräts für Wechselsprechen kam Laufzeitfehler 9 --> korrigiert

01.07.2013 - Berechtigungsstufe Supervisor lässt sich deaktivieren (Mantis-529): korrigiert --> Checkbox deaktiviert

26.06.2013 - "Bei der Gruppe 'Parkhaussprechstellen' funktioniert der Etagentaster am TTI2 zur Sprachumschaltung nicht." --> korrigiert

14.06.2013 - "Beim Wechselsprechen zur einer Parkhaussprechstelle steht nach dem Abheben des TTI2 in der Informationszeile „Sprechverbingung“, obwohl man sich ja im Wechselsprechen befindet und dort eigentlich „Durchsage“ stehen müsste." --> korrigiert  
- "Die Reinhörsperre beim Anrufen eines Bewohners kann über den Etagen-taster am TTI2 immer noch ausgehebelt werden." --> korrigiert

Rufzentrale Version 1.5.2:

-----

Setup Version 1.3.4:

\*\*\*\*\*

19.09.2012 - neue Datensatzarten  
+ Innenstation - Wechselsprechen ZG  
+ Parkhaussprechstelle

Information zur Installation und Version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“  
Indication for installation and version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“

- manueller und automatischer Test an neue Datensatzarten und die Arbeit mit bis zu 2000 Datensätzen angepasst (Mantis-1239)
- Erweiterung der Datenbankstruktur
- Videofunktionalität überarbeitet (Videostreamer oder externe WebCam)

Rufzentrale Version 1.4.9: SONDERVERSION

-----

Setup Version 1.3.3: SONDERVERSION

\*\*\*\*\*

13.02.2012 - SONDERVERSION für Rosenhof 4!!!  
+ Testweises Entfernen von allen Video- und MessageMaster-OCX

Rufzentrale Version 1.4.8:

-----

26.05.2011 - bei Wechsel zwischen den BW-Funktionen Durchsage und Reinhören  
bisher keine Aktualisierung des Timers (30s) --> korrigiert

Rufzentrale Version 1.4.7:

-----

09.03.2010 - neue Funktion "Steuerfunktion bei Rufannahme" implementiert  
(Mantis-681)

Setup Version 1.3.2:

\*\*\*\*\*

09.03.2010 - neue Funktion "Steuerfunktion bei Rufannahme" implementiert  
(Mantis-681)  
- Konfiguration ermöglicht nur die Wahl, ob die Steuerfunktion bei Rufannahme oder bei Rufauslösung gesendet werden soll -

Information zur Installation und Version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“  
Indication for installation and version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“

beides gleichzeitig ist nicht möglich!

Installation Rufzentrale v1.4.6:

+++++

01.02.2010 - neues Setup erstellt mit InnoSetup 5.2.4  
- besteht aus Configuration.exe Version 1.3.1 und  
CallControlCentre.exe  
Version 1.4.6

Rufzentrale Version 1.4.6:

-----

28.01.2010 - zwei Fehler behoben, die bei der Anwendung der 2000er-Lizenz  
und der

Überschreitung der 1000-Datensatzgrenze passieren während:

+ des automatischen Tests

+ bei Auswahl eines Datensatzes zum Anruf per TTI2

25.01.2010 - Anlagentest an neue Firmware 1.2.5 des (V)BVS30 angepasst

Installation Rufzentrale v1.4.5:

+++++

01.09.2009 - neues Setup erstellt mit InnoSetup 5.2.4  
- besteht aus Configuration.exe Version 1.3.1 und  
CallControlCentre.exe  
Version 1.4.5

- Installationsverzeichnis "CallControlCentre" und EXE-Dateien ab  
jetzt

immer in englisch

- Installation mehrsprachig, Sprache wird abhängig vom  
Betriebssystem

automatisch ausgewählt

- TCS-Sprachen: deutsch, englisch (default)

Information zur Installation und Version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“  
Indication for installation and version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“

## Setup Version 1.3.1:

\*\*\*\*\*

01.09.2009 - EXE-Datei in Configuration.exe umbenannt

## Rufzentrale Version 1.4.5:

-----

01.09.2009 - EXE-Datei in CallControlCentre.exe umbenannt  
- Umbenennung der EXE für Einstellungen im Quelltext berücksichtigt

## Setup Version 1.3.0:

\*\*\*\*\*

21.08.2009 - zusätzliche Warnung - keine Verhinderung wegen Spezialfälle,  
falls  
bei der Konfiguration der COM's das TTI mehr als einer Schnittstelle  
zugeordnet werden soll (Mantis-ID 248)

## Rufzentrale Version 1.4.4:

-----

20.08.2009 - Laufzeitfehler 9 bei Sprechenendeprotokoll während des Wartens  
zum  
Verbindungsaufbau der Rufweiterleitung mit TKI (Personal abwesend)  
- wenn Personal abwesend, dann nicht auf TTI reagieren

## Installation Rufzentrale v1.4.3:

+++++

xx.04.2009 - besteht aus Setup Version 1.2.9 und Rufzentrale Version 1.4.3



Information zur Installation und Version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“  
Indication for installation and version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“

TCSetup Version 1.2.9:

\*\*\*\*\*

09.04.2009 - Bugfix für Konfiguration von Bewohnerdatensätzen (Mantis-ID 168 & 169)

- Einstellungen für Alarmgruppen unter Datensätze -> Optionen entfernt

(war nur zur Dokumentation)

- EXE-Name nicht mehr TCSetup sondern nur Setup

PCZentrale Version 1.4.3:

-----

08.04.2009 - Laufzeitfehler 6 bei Beendigung von GFA-Durchsagen (Auflegen des TTI)

- EXE-Name nicht mehr PCZentrale sondern nur Rufzentrale

Installation Rufzentrale v1.4.2:

+++++

27.08.2008 - besteht aus TCSetup Version 1.2.8 und PCZentrale Version 1.4.2

PCZentrale Version 1.4.2:

-----

27.08.2008 - Sprachauswahl auf deutsch und englisch begrenzt

25.08.2008 - Schriftgröße des rechten oberen Buttons des Schaltpults angepasst

Information zur Installation und Version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“  
Indication for installation and version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“

TCSetup Version 1.2.8:

\*\*\*\*\*

27.08.2008 - Sprachauswahl auf deutsch und englisch begrenzt

25.08.2008 - Setup-Fenster frei verschiebbar

Installation Rufzentrale v1.4.1:

+++++

30.07.2008 - besteht aus TCSetup Version 1.2.7 und PCZentrale Version 1.4.1  
- Installationsdatei des Acrobat Reader inkl. Link entfernt

TCSetup Version 1.2.7:

\*\*\*\*\*

29.07.2008 - englische Übersetzungen vervollständigt, korrigiert bzw. Control-  
größen angepasst

PCZentrale Version 1.4.1:

-----

29.07.2008 - englische Übersetzungen vervollständigt bzw. korrigiert

21.07.2008 - 2000 Datensätze sind jetzt möglich

Installation Rufzentrale v1.4.0:

+++++

Information zur Installation und Version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“  
Indication for installation and version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“

05.06.2008 - besteht aus TCSetup Version 1.2.6 und PCZentrale Version 1.4.0

TCSetup Version 1.2.6:  
\*\*\*\*\*

05.06.2008 - englische Übersetzungen vervollständigt, Sprachauswahl jetzt mit  
deutsch,  
                  englisch und türkisch

PCZentrale Version 1.4.0:  
-----

21.07.2008 - 2000 Datensätze sind jetzt möglich

05.06.2008 - englische Übersetzungen vervollständigt, Sprachauswahl jetzt mit  
deutsch,  
                  englisch und türkisch

PCZentrale Version 1.3.9:  
-----

18.01.2008 - bei Türstationsgruppen ohne eingestellten Rufton kam  
Laufzeitfehler 6,  
                  Fehler behoben

PCZentrale Version 1.3.8:  
-----

18.12.2007 - Neuer Eintrag "PCTest" im Abschnitt "Anlagentest" der  
PCSoft99.ini,  
                  wird nicht automatisch generiert - muss manuell erstellt werden,  
                  "PCTest=1" bedeutet, dass alle 10 Sekunden die Datei "PCTEST.TXT"  
erstellt  
                  wird (Funktion in Verbindung mit zweitem PC)



Information zur Installation und Version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“  
Indication for installation and version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“

## PCZentrale Version 1.3.7:

-----

29.10.2007 - Betätigung des Button "Personal anwesend/Zentrale unbesetzt"  
protokolliert

## PCZentrale Version 1.3.6:

-----

20.09.2007 - Fehler in der SerialInit für BoschPSA korrigiert

## PCZentrale Version 1.3.5:

-----

13.09.2007 - Übersetzungen für Sprachauswahl vervollständigt bzw. korrigiert

## TCSetup Version 1.2.5:

\*\*\*\*\*

13.09.2007 - Sprachauswahl integriert (deutsch, englisch, türkisch-nicht  
getestet)

## PCZentrale Version 1.3.4:

-----

11.09.2007 - maximal zweifache Sendewiederholung zur BoschPSA bei  
fehlender Quittung  
integriert  
- Sprachauswahl integriert (deutsch, englisch, türkisch-nicht getestet)



Information zur Installation und Version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“  
Indication for installation and version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“

PCZentrale Version 1.3.3:

-----

29.08.2007 - neue Funktion: Rufunterdrückung für Gruppen

TCSetup Version 1.2.4:

\*\*\*\*\*

29.08.2007 - neue Funktion: Rufunterdrückung für Gruppen konfigurierbar  
- bei der Übernahme des Klartextes Hausbezeichnung integriert  
- Tabreihenfolge im Reiter "Bewohner" korrigiert  
- bei der Watchdogkonfiguration Hinweis, dass die Steuerfunktionsnummer  
in HEX eingetragen werden muss, hinzugefügt

PCZentrale Version 1.3.2:

-----

22.08.2007 - Timeoutzeit bei Bewohnerauswahl angepasst

PCZentrale Version 1.3.1:

-----

09.08.2007 - Reaktivierung einer Prozedur für PSA-Modul

Installation Rufzentrale v1.3.1:

+++++

19.03.2007 - besteht aus TCSetup Version 1.2.3 und PCZentrale Version 1.2.10

Information zur Installation und Version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“  
Indication for installation and version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“

TCSetup Version 1.2.3:

\*\*\*\*\*

19.03.2007 - beim Öffnen eines Datensatzes wird bei einigen Feldern auf NULL  
überprüft

Installation Rufzentrale v1.3.0:

+++++

19.12.2006 - besteht aus TCSetup Version 1.2.2 und PCZentrale Version 1.2.10

TCSetup Version 1.2.2:

\*\*\*\*\*

15.12.2006 - TKI Speicherplatz 10 bis 25 statt wie bisher 11 bis 26

Installation Rufzentrale v1.2.10:

+++++

21.11.2006 - neu erstellt

16.11.2006 - besteht aus TCSetup Version 1.2.1 und PCZentrale Version 1.2.10

- Registryeinträge für SMS-Modul hinzugefügt
- Datei Services.inf für SMS-Modul hinzugefügt
- neue Version der MessageMaster.dll

PCZentrale Version 1.2.10:

-----

21.11.2006 - Auswertung der Berechtigungen bei Anzeige der Befehlsbutton  
überarbeitet

Information zur Installation und Version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“  
Indication for installation and version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“

16.11.2006 - "Maximale Rufertonlautstärke" überarbeitet

TCSetup Version 1.2.1:

\*\*\*\*\*

21.11.2006 - De-/Aktivierung der Einträge für Durchsage und Mithören  
korrigiert

16.11.2006 - Funktionen des SMS-Moduls überarbeitet

PCZentrale Version 1.2.9:

-----

06.11.2006 - "Sprechen beenden"-Protokoll wird jetzt mit AS-Adresse ergänzt

TCSetup Version 1.2.0:

\*\*\*\*\*

18.10.2006 - Automatisches Einstellen des Registers "Allgemein" nach  
Auswahl bzw.

- Sichern einer Gruppe entfernt
- Konfiguration für Automatische Tag-/Nachtumschaltung entfernt

13.09.2006 - Fehler bei der Registrierung des Message Master Control  
korrigiert,

D1 und D2 erfolgreich getestet

PCZentrale Version 1.2.8:

-----

Information zur Installation und Version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“  
Indication for installation and version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“

18.10.2006 - Zeiten für das automatische Ausblenden bzw. die Verlängerung der An-

zeige des "Bewohner rufen"-Fensters überarbeitet (Start 30s, Restart 20s)

28.09.2006 - Wenn der Menüpunkt Datensätze neu geöffnet wurde und danach zwei neue

Bewohnerdatensätze erstellt wurden ohne zwischendurch den Button "Neuer Bewohner" zu betätigen kam es zum Laufzeitfehler. Korrigiert!

13.09.2006 - Fehler bei der Registrierung des Message Master Control korrigiert,

07.08.2006 - Monitorausgaben werden in zusätzlichen Logdateien mitgeschrieben

und im Verzeichnis "proto" abgelegt, wenn Monitor in INI-Datei aktiviert ist

01.08.2006 - Fehler bei Videoanzeige ("weißes Bild") behoben

PCZentrale Version 1.2.7:

-----

26.07.2006 - Modifikation der SN des Türrufs bei Videoeinblendung auf dezimal 999999

14.07.2006 - Hinzufügen der Sekunden in der Zeitanzeige des Ruffensters  
- Fehler bei der Anzeige der zusätzlichen Informationen korrigiert

TCSetup Version 1.1.9:

\*\*\*\*\*

14.07.2006 - Fehler bei Anzeige der Priorität 0 behoben

Information zur Installation und Version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“  
Indication for installation and version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“

PCZentrale Version 1.2.6:

-----

13.07.2006 - Fehler beim TKI-Ruf korrigiert  
- Videofenster wird jetzt bei Sprechende des TKI korrekt geschlossen

TCSetup Version 1.1.8:

\*\*\*\*\*

13.07.2006 - Fehler beim Aufruf der Rufumleitungsziele behoben

PCZentrale Version 1.2.5:

-----

23.05.2006 - Fehler am VIDEO-Modul korrigiert  
- die teilweise Integration des TCP zunächst wieder entfernt

PCZentrale Version 1.2.4:

-----

07.04.2006 - Korrekturen am VIDEO-Modul

TCSetup Version 1.1.7:

\*\*\*\*\*

???.03.2006 - die FrmCOM gegen einen Frame ausgetauscht, dafür zuvor viele einzelne Controls in Control-Arrays umgewandelt

PCZentrale Version 1.2.3:

-----

10.02.2006 - VIDEO-Modul integriert

Information zur Installation und Version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“  
Indication for installation and version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“

24.01.2006 - Schaltpult integriert

01.08.2005 - Bug in der Empfangsroutine korrigiert

TCSetup Version 1.1.6:

\*\*\*\*\*

24.01.2006 - Videomodul über Registrierung ein-/ausschaltbar

??.??2005 - Konfiguration des Schaltpults integriert

V1.22 - mehrere fehlerhafte Funktionen beseitigt

V1.21 - BugFix: Wenn kein Datensatz ausgewählt wird und dann der Button  
Bewohner löschen  
betätigt wird, kommt es zum Programmabsturz - Laufzeitfehler 13  
(behoben)

V1.20 - Türruf statt Internruf einstellbar

V1.18 - BugFix: Wenn Hörer abgenommen wird und dann ein Ruf eingeht und  
während des Rufens  
der Hörer eingehangen wird kommt es zum Programmabsturz (behoben)

V1.17 - einige kleinere Änderungen, längere Gesprächsdauer etc

V1.16 - Vermittlungsfunktion fertiggestellt.  
- Lichttaste am TTI2 vermittelt ausgewählten Telefondatensatz  
- Kreistaste am TTI2 trägt den zuletzt empfangenen Türruf wieder in  
Rufliste ein

V1.15 - Änderung für BVS30 Betrieb: Bei Sprechverbindungsaufbau zur Tür

Information zur Installation und Version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“  
Indication for installation and version „PCSW2000\_Version\_Information.pdf“

wird nicht mehr die Seriennummer des PC1-I im Sprechenanfang  
zurückgeschickt,  
sondern die Seriennummer der Auslösebedingung (Türruf)

V1.14 - BUGFIX: Türöffner AS bei Rufweiterleitungen von Türrufen

V1.13 - neue Installationsroutine für Windows XP  
- kleinere Änderungen

V1.12 - diverse Verbesserungen

V1.00 - erste öffentliche Version